



شرکت توافیر
معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافیر


دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی(تانژانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت

دریافت کنندگان سند جهت اجراء:

- ۱- شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- ۲- سازمان توسعه برق ایران
- ۳- شرکتهای برق منطقه ای - معاونت بهره برداری
- ۴- شرکتهای برق منطقه ای - معاونت طرح و توسعه
- ۵- شرکتهای مدیریت تولید

تھیہ کننده : معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
سایت دفتر فنی و نظارت انتقال: www.Tavanir.org.ir/Generation/Transmission

خرداد ماه ۱۳۹۴





صفحه

فهرست مطالب

| | |
|----|---|
| ۵ | - ۱- مقدمه |
| ۵ | - ۲- اینمنی |
| ۶ | - ۳- هدف |
| ۶ | - ۴- دامنه کاربرد |
| ۷ | - ۵- محدوده اجرا |
| ۷ | - ۶- ضریب تلفات عایقی |
| ۷ | - ۱-۶- تعاریف و اصطلاحات |
| ۸ | - ۶-۲- فواید و دوره زمانی آزمون ضریب تلفات عایقی |
| ۹ | - ۶-۳- اندازه گیری ضریب تلفات عایقی |
| ۹ | - ۶-۱-۳-۶- پل شرینگ |
| ۱۱ | - ۶-۲-۳-۶- ولتاژ تست ضریب تلفات عایقی |
| ۱۲ | - ۶-۳-۳- نحوه چیدمان پل شرینگ |
| ۱۴ | - ۶-۴-۳-۶- ضریب تلفات خازن استاندارد |
| ۱۴ | - ۶-۴- شرایط محیطی |
| ۱۶ | - ۶-۵- ملاحظات تست ضریب تلفات عایقی در ترانسفورماتورها |
| ۱۸ | - ۶-۶- ملاحظات تست و تفسیر نتایج |
| ۲۰ | - ۶-۷- دستگاههای اندازه گیری ضریب تلفات عایقی در سیستم‌های پیچیده |
| ۲۰ | - ۶-۱-۷-۶- تست تجهیزات زمین نشده (UST) |
| ۲۱ | - ۶-۲-۷-۶- تست تجهیزات زمین شده (GST) |
| ۲۱ | - ۶-۳-۷-۶- تست تجهیزات زمین شده همراه با گارد |
| ۲۲ | - ۶-۴-۷-۶- روش تست دستگاههای اندازه گیری پیشرفته ضریب تلفات عایقی |
| ۲۴ | - ۶-۸- ثبت اطلاعات تست ضریب تلفات عایقی |
| ۲۵ | پیوست ۱: الف- حذف ظرفیهای پراکنده در پل شرینگ. ب- پل شرینگ معکوس |
| ۲۸ | پیوست ۲: اطلاعات ضریب تلفات عایقی شرکتهای سازنده ترانسفورماتور |
| ۳۷ | گردآورندگان سند |
| ۳۸ | کترل سند |
| ۳۹ | اسامی اعضای همکار در تهیه دستورالعمل |



شرکت توانیر
تعاونیت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضریب تلفات عایقی (تائزانش دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توانیر

پیشگفتار :

با وجود اینکه تست ضریب تلفات عایقی جزء قدیمی ترین و متداولترین تستهای انجام شده بویژه در محل سایت نصب ترانسفورماتورها می باشد لیکن عدم وجود دستورالعمل جامع و نیز عدم رعایت نکات کلیدی در تست باعث گردیده نتایج بدست آمده کارآیی لازم را نداشته باشد و یا اینکه نتایج در برخی موارد بویژه شرایط آب و هوایی سرد قابل اعتماد نباشد. عدم وجود استاندارد جامع برای تست از یک طرف و وابستگی شدید ضریب تلفات عایقی به دما و نحوه تست و همچنین ظرفیتهای پراکندگی باعث شده است تا دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت توانیر برای اولین بار اقدام به تهیه دستورالعمل جامع و کاربردی با تکیه بر کلیه نکات فنی نماید.

با توجه به اتخاذ برنامه ریزی کلان جهت کنترل و بهره برداری از پستها و شبکه های فشار قوی تحت پوشش، این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین کلیه دستورالعمل های قبلی می گردد.
از تاریخ صدور و ابلاغ این دستورالعمل، کلیه واحدهای ذیربطری موظف به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل می باشند. در این ارتباط رعایت موارد ذیل حائز اهمیت می باشد:

۱- کلیه دستورالعمل هایی که تا قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل صادر شده اند از درجه اعتبار ساقط و رعایت این دستورالعمل لازم الاجرا می باشد. در این ارتباط مدیران عامل و معاونین بهره برداری شرکتهای دریافت کننده این دستورالعمل باید در اسرع وقت دستور مقتضی نسبت به جمع آوری دستورالعمل های قبلی و جایگزینی دستورالعمل جدید در کلیه مراکز و واحدهای تحت پوشش را صادر نمایند.

۲- یک نسخه از این دستورالعمل باید بعنوان نسخه مرجع در مکانی مناسب و قابل دسترسی کلیه کارکنان در واحدهای ذیربطری قرار داده شده و هرگونه اصلاحات و یا تغییرات بعدی را به کلیه آنها ابلاغ نمایند.

۳- با توجه به اهمیت اجرای صحیح کلیه مراحل دستورالعمل، ضروریست تمام کارکنان مربوطه در زمینه آشنایی با این دستورالعمل دوره آموزشی لازم را طی نمایند .



شرکت توانیر

۴- کلیه دستورالعمل های داخلی شرکتها که توسط واحدهای ذیربطری تهیه و ابلاغ می‌گردد
نباید در هیچ شرایطی ناقص مفاد این دستورالعمل یا مانع از اجرای سریع و بدون قید و شرط
این دستورالعمل گردند. در صورت تشخیص هرگونه مغایرت در هر یک از بندهای این
دستورالعمل با اصول اجرایی یا عملیاتی و ...، موارد باید کتاباً به دفتر فنی و نظارت انتقال
توانیر منعکس گردد.

۵- لازم بذکر است مرجع رفع هر گونه ابهام در تعریف و تفسیر مفاد این دستورالعمل دفتر
فنی و نظارت انتقال توانیر است.

۶- در کلیه مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی لازم بعمل نیامده است، بر حسب
ضرورت، شرکتهای زیرمجموعه می‌توانند نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل پیشنهادی
اعدام و آنرا جهت بررسی و کسب تاییدیه لازم به دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر ارسال
نمایند. یادآور می‌شود تا کسب تاییدیه لازم توسط دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر،
دستورالعمل پیشنهادی جنبه اجرایی نخواهد داشت.



شرکت توافیر
معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تازه‌انت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافیر

۱- مقدمه

کارکرد پایدار و مناسب با قابلیت اطمینان بالا در شبکه برق جز با کترل وضعیت و شرایط تجهیزات موجود قابل حصول نمی‌باشد. خدمات احتمالی ناشی از حمل و نقل، نصب و بهره برداری اولیه و حتی طراحی اشتباه و یا کیفیت پایین قطعات و مونتاژ غلط موجب کاهش عمر مفید و قابلیت اطمینان تجهیز می‌گردد. لذا آشکارسازی اشکالات و ضعفها در محل نصب تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای قدرت به عنوان یکی از مهمترین اجزاء شبکه انتقال برق شناخته می‌شوند بنابراین در این دستورالعمل به نحوه نظارت و تست تازه‌انت دلتا (ضریب تلفات عایقی) به عنوان یک الزام در خصوص صحت عملکرد بخش عایقی ترانسفورماتور پرداخته می‌شود. اگرچه آزمایشات متعددی در کارخانه سازنده بر روی بخش عایقی ترانسفورماتور انجام می‌گیرد، لیکن آزمایش در محل سایت با ملاحظه شرایط محیطی محل نصب؛ سازگاری طراحی صورت گرفته با شرایط بهره برداری و آب و هوا، سلامت ترانسفورماتور حمل و مونتاژ شده و نیز کیفیت روغن تزریقی را نشان می‌دهد. در این دستورالعمل با توجه به تمرکز بر روی تست تلفات عایقی بر روی ترانسفورماتورهای قدرت روغنی و نیز اهمیت پل شرینگ به عنوان متداول‌ترین روش انجام تست مذکور، کلیه مطالب ارائه شده آتی به توضیح و ارائه نکات و شیوه تست بدین روش می‌پردازد.

۲- ایمنی

در هنگام انجام آزمون ترانسفورماتورها باید احتیاط‌های لازم مبنی بر عدم تماس و یا رعایت فاصله ایمنی از تجهیزات تست صورت پذیرد. آموزش افراد و بکارگیری لوازم ایمنی توصیه گردیده و لازم است از نزدیک شدن اشخاص متفرقه به محل آزمون جلوگیری گردد. همچنین باید سیستم مورد نیاز جهت قطع فوری تجهیزات تست در موقع خطر پیش‌بینی شود. منطقه انجام تست باید با نوار رنگی مشخص و یا بوسیله علائم هشدار دهنده تفکیک گردیده باشد. برای رعایت ایمنی الزامات موجود در استاندارد IEEE Std ۵۱۰ لازم الاجرا می‌باشد. از آنجاییکه در برخی از آزمایشات احتمال ایجاد حریق وجود دارد لذا تمهیدات لازم در خصوص تجهیزات اطفاء حریق



شرکت توافر

ضروری می باشد. لازم بذکر است انرژی ذخیره شده در ظرفیتهای موجود خازنی می تواند مرگبار باشد لذا این خازنها باید بصورت ایمن تخلیه گردند.

۳- هدف

تجهیزات الکتریکی از جمله ترانسفورماتورها، خاصیت یک خازن شامل ماده دی الکتریک که توسط دو الکترود احاطه شده اند را دارند. میزان این ظرفیت خازنی وابسته به مشخصه مواد دی الکتریک و فرم قرار گرفتن هادیها می باشد. بنابراین در صورتی که مشخصه مواد عایقی و یا فرم قرار گرفتن هادیها تغییر کند آنگاه ظرفیت خازنی مستقیماً از آن متاثر خواهد شد. این تغییرات معمولاً ناشی از آسیب دیدن، تضعیف و یا آلوده شدن سیستم عایقی می باشد. پیری طبیعی عایق باعث افزایش میزان توان تلف شده می گردد، همچنین آلودگی عایقهای ناشی از مواد شیمیایی، آب و ... باعث افزایش تلفات خواهد شد. صدمات فیزیکی ناشی از تنشهای الکتریکی و نیروهای الکترومغناطیسی یا ارتعاشات نیز می توانند افزایش میزان توان تلف شده را منتج شوند. هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل، ارائه روشی مشخص و قابل پیگیری جهت نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تازه‌تانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت می باشد. از آنجائیکه استانداردهای موجود از جمله IEEE Std ۶۲ IEC ۶۰۲۴۷ و IEC ۶۱۶۲۰ به کلیات آزمون ضرب تلفات عایقی پرداخته و جزئیات مربوطه بویژه در ترانسفورماتورهای قدرت بیان نشده و یا بصورت ناقص ارائه شده اند لذا در این دستورالعمل به بررسی دقیق نحوه تست ضرب تلفات عایقی براساس استفاده از پل شرینگ پرداخته می شود.

۴- دامنه کاربرد

اگرچه اطلاعات ارائه شده در این دستورالعمل قابل بسط به سایر تجهیزات و مواد عایقی است لیکن دامنه کاربرد آن محدود به نظارت و تست ترانسفورماتورهای قدرت پر شده با روغنهاي معدني می باشد.



۵- محدوده اجرا

محدوده اجرای این دستورالعمل دربرگیرنده شرکت مدیریت شبکه، شرکتهای برق منطقه ای، شرکتهای مدیریت تولید و سازمان توسعه برق ایران است.


۶- ضریب تلفات عایقی

۶-۱- تعاریف و اصطلاحات

ضریب تلفات عایقی عبارتست از نسبت جریان اهمی به جریان خازنی در ولتاژ متناوب که با نمایش داده می شود. δ زاویه بین جریان خازنی با خط عمود بر ولتاژ است. در خازن ایده آل بدون تلفات جریان خازنی عمود بر ولتاژ است لذا زاویه فوق برابر صفر است اما در یک خازن واقعی مطابق شکل (۱) زاویه δ غیر صفر بوده و $\tan\delta$ بصورت ذیل محاسبه می شود:

$$\tan\delta = \frac{I_R}{I_C} = \frac{1}{R_p \omega C_p} \quad (1)$$

که R_p و C_p به ترتیب مقاومت و ظرفیت خازنی و I_R و I_C به ترتیب جریان اهمی و خازنی تجهیز می باشند. Θ نیز فرکانس زاویه ای است.



V = Applied voltage
 I_T = Total current
 I_R = Resistive current
 I_C = Capacitive current
 Dissipation factor = tangent $\delta = I_R/I_C$
 Power factor = cosine $\Theta = I_R/I_T$

شکل(۱): مدار معادل خازن واقعی



لازم بذکر است مقدار مقاومت عایقی در مدار معادل خازن با تلفات، متفاوت از مقدار ولتاژ دائم بوده و وابسته به فرکانس می باشد. به عنوان نمونه در عایقهای مایع در رنج فرکانسی ۴۰ تا ۶۲ هرتز فرمول خطی ذیل برای تبدیل ضریب تلفات عایقی در دو فرکانس مختلف (f_1 و f_2) صادق می باشد:

$$\tan\delta_{f_1} = \tan\delta_{f_2} \frac{f_1}{f_2} \quad (2)$$

ضریب تلفات عایقی (دی الکتریک) به صورت یک نسبت بدون دیمانسیون و معمولاً بر حسب درصد بیان می گردد که میزان کم آن نشانه وضعیت خوب عایق است. اعمال ولتاژ متناوب به عایق باعث جاری شدن جریان در عایق می شود. این جریان شامل دو بخش می باشد که یک بخش آن مقاومتی و دیگری خازنی است که هر کدام بطور مجزا قابل اندازه گیری می باشند. تعریف دیگری که بطور متعارف استفاده می گردد ضریب قدرت عایق است که بصورت نسبت جریان مقاومتی به کل جریان جاری شده در عایق تعریف می شود (لازم بذکر است با توجه به تعاریف انجام شده، در مقایسه ها باید به تفاوت تعریف ضریب تلفات عایقی و ضریب قدرت عایق دقت کافی مبذول گردد).

۶-۲- فواید و دوره زمانی آزمون ضریب تلفات عایقی

از نتایج تست ضریب تلفات عایقی بر روی تجهیزات نو تولید شده توسط سازندگان می توان برای بررسی و ردیابی اشکالات ممکن در فرآیند ساخت تجهیز و یا خدمات احتمالی در حمل و نقل و نیز مقایسه های بعدی استفاده نمود. انجام این آزمایش بصورت دوره ای در طول مدت سرویس دهی تجهیز می تواند روند پیر شدن طبیعی عایق و یا در برخی موقع سرعت بیش از حد تضعیف سیستم عایقی را نشان دهد. تستهای عیب یابی بر روی تجهیزات ممکن است مکان خطأ و یا دلیل بروز آن را آشکار نماید. تاکید می گردد آزمونهای تلفات عایقی هنگامی بهترین مزایا را در اختیار قرار می دهد که بصورت دوره ای در برنامه تعمیر و نگهداری مدنظر قرار گرفته باشد. دوره پیشنهادی متعارف جهت انجام این تست بصورت حداقل ۵ سال یکبار و همزمان با بازدیدها و

| | | |
|--|---|---|
| ویرایشی: مصطفی تاریخ تهیه و نظری: | <p style="text-align: center;">شرکت توافیر</p> <p>معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال دستورالعمل نظارت و تست ضربی تلفات عایقی (تائزانس دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت</p> |  <p style="text-align: center;">شرکت توافیر</p> |
|--|---|---|

تعمیرات دوره‌ای در فصول گرم و معتدل سال توصیه می‌شود. همچنین در صورت بروز خطأ در ترانس و یا احتمال اثربازی ترانسفورماتور از خطاهای شبکه انجام این تست ضروری می‌باشد.

۶-۳- اندازه گیری ضربی تلفات عایقی


روش‌های اندازه گیری ضربی تلفات عایقی بستگی به فرکانس اندازه گیری دارد. در فرکانس‌های کم از روش پل استفاده می‌شود. برای فرکانس‌های بالاتر از روش مدار تشدید و برای فرکانس‌های خیلی بالاتر از روش موج بازگشته استفاده می‌گردد. اندازه گیری ضربی تلفات عایقی یک ماده معمولاً همراه با اندازه گیری عدد دی الکتریک انجام می‌شود. ضمناً ممکن است ضربی تلفات عایقی را در مورد عایق یک دستگاه اندازه بگیریم. در این صورت ظرفیت و ضربی تلفات عایقی را برای خازنی که حداقل شامل دو الکترود و عایق بین آن‌ها می‌باشد اندازه گیرند. اندازه گیری ضربی تلفات عایقی در مورد نمونه عایق معمولاً با ولتاژ نسبتاً کم انجام می‌شود و شدت میدان الکتریکی را حدود ۱ کیلو ولت برمی‌لی متر انتخاب می‌کنند. در مورد دستگاه‌ها در شرایط آزمایشگاهی ولتاژ اندازه گیری تا ولتاژ نامی و گاهی بالاتر از آن می‌باشد، لذا گاهی لازم می‌شود اندازه گیری ظرفیت و ضربی تلفات عایقی با ولتاژ تا چند صد هزار ولت انجام گیرد لیکن در تستهای انجامی در محل نصب تجهیزات از ولتاژ‌های محدودتری استفاده می‌گردد.

۶-۳-۱- پل شرینگ

اساس کار پل شرینگ در استفاده از یک منبع ولتاژ متناوب جهت عبور جریان از دوخازن به نحوی است که افت ولتاژ بر روی آنها مساوی باشد. یکی از این خازنها مجھول و دیگری خازنی با ظرفیت مشخص و استاندارد می‌باشد. شکل(۲) مدار پل شرینگ را نشان می‌دهد. C_x ظرفیت خازنی تجهیز تحت آزمایش و R_X المان متناسب با تلفات آن است. مقاومت R_3 محدوده اندازه گیری خازن C_x را تعیین می‌کند و فقط در تنظیمات اولیه آن را تغییر می‌دهند. در این مدار ابتدا مقاومت R_4 را تغییر می‌دهیم تا صفرسنج حداقل جریان را نشان بدهد. سپس خازن C_4 را



تنظیم می کنیم تا صفرسنج به حداقل مقدار ممکن برسد. این مراحل را تا جایی تکرار می کنیم که جریان صفرسنج به صفر یا نزدیک صفر برسد. در خصوص خازن نرمال C_N ، ظرفیت مشخص و استاندارد بوده و خازن بدون تلفات می باشد در نتیجه ضریب تلفات عایقی آن نزدیک به صفر است.



شکل(۲): مدار پل شرینگ

علت کارآیی و کاربرد پل به این دلیل است که ولتاژ قسمتهایی که بطور مستقیم با دست قابل تغییر است نسبت به زمین بسیار کم بوده در نتیجه استفاده از آن کم خطر می باشد. البته خازن نرمال و خازن مجهول باید توان تحمل ولتاژ منبع را داشته باشند. لازم بذکر است دستگاه های تست باید دارای تمامی تجهیزات ایمنی بویژه تمهیدات مرتبط با شرایط بروز خطأ باشند تا حداکثر ایمنی کاربر تامین گردد.

پس از به تعادل رسیدن پل و صفر شدن جریان صفرسنج داریم:

$$I_x = I_{\tau} , \quad I_N = I_{\epsilon} \quad (3)$$

$$\frac{U_x}{U_{\tau}} = \frac{U_N}{U_{\epsilon}} \quad (4)$$

| | | |
|---|---|---|
| ویدئو: صفحه تاریخ تجهیز و نظر: | <p style="text-align: center;">شرکت توافیر</p> <p>معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال دستورالعمل نظارت و تست ضریب تلفات عایقی (تائزانس دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت</p> | <p style="text-align: center;">شirkat toafir</p> |
|---|---|---|

اگر تجهیز تحت آزمایش را بصورت خازن با تلفات با مدار معادل سری C_x و R_x در نظر بگیریم آنگاه داریم:

$$C_x = C_N \frac{R_\xi}{R_x} \quad (5)$$

$$R_x = R_\xi \frac{C_\xi}{C_N} \quad (6)$$

$$\tan\delta = R_x \omega C_x \quad (7)$$

از آنجائیکه معیار ارزیابی کیفیت عایق براساس ضریب تلفات عایقی تعیین می شود معمولاً مقدار R_x را تعیین نکرده و مستقیماً $\tan\delta$ را از رابطه ذیل بدست می آورند:

$$\tan\delta = R_\xi \omega C_\xi \quad (8)$$

چنانچه بخواهیم مقدار ضریب تلفات عایقی را بصورت مستقیم بدست آوریم از مقاومت R_ξ ساخته شده بصورت پله های مطابق رابطه ذیل استفاده می کنند:

$$R_\xi = \frac{1 \cdot n}{\pi} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (9)$$

آنگاه برای فرکانس ۵۰ هرتز داریم:

$$\tan\delta = 1 \cdot n + 2 C_\xi \quad (10)$$

همچنین خود خازن متغیر نیز معمولاً بصورت دهدی طراحی می شود که با چند کلید صدگان، دهگان و هزارگان را مثلاً بر حسب پیکو فاراد تغییر می دهنند.

۶-۳-۲- ولتاژ تست ضریب تلفات عایقی

آزمون ضریب تلفات عایقی می تواند با هر ولتاژی که در محدوده ولتاژ نامی تجهیز الکتریکی باشد در آزمایشگاه انجام پذیرد لیکن انجام این آزمایش در سایت با اعمال ولتاژ نامی تجهیز فشار قوی امکانپذیر نمی باشد. از آنجائیکه تجهیزات تست در سایت بصورت قابل حمل ساخته می شوند لذا دارای ابعاد و وزن محدود و در سطح ولتاژ و جریانهای قابل قبول ساخته می شوند. به عبارت دیگر، اهمیت قابل حمل بودن اینگونه دستگاههای تست موجب محدود شدن سطح ولتاژ و جریان



آنها گردیده است. ولتاژ تست تجهیزات در سایتهای کارگاهی معمولاً در رنج ۱۰۰ ولت تا ۱۲ کیلوولت مناسب با نوع تجهیز و ماده عایقی و ولتاژ نامی مربوطه می‌باشد. آزمایش در سایتهای کارگاهی معمولاً تا حداقل ۱۰ کیلوولت انجام می‌گیرد. برای انجام این آزمایش، دستورالعمل سازندگان تجهیزات و همچنین استانداردهای آزمون باید مورد ملاحظه قرار گیرد. به عنوان نمونه در خصوص ترانسفورماتورهای شرکت ایران ترانسفو، ولتاژ تست ضربی تلفات عایقی نباید بیشتر از نصف ولتاژ تست فرکانس پایین (فرکانس توان) برای هر قسمت از سیم پیچ و نباید بیشتر از ۱۰ کیلو ولت باشد و همواره مقدار کمتر ملاک است.


منابع ولتاژی که جهت اعمال به مدار تست $\tan\delta$ استفاده می‌شود باید هیچگونه هارمونیکی نداشته باشند با این وجود صفرسنج دستگاه تست باید فیلترهای لازم جهت حذف هارمونیکهای مزاحم را دارا باشد. در غیر اینصورت حتی در حالت تعادل پل نیز صفرسنج جریانی را نشان خواهد داد. همچنین ولتاژ تست باید کاملاً سینوسی بوده و آزمایش در فرکانس ۵۰ هرتز انجام شود.

۶-۳-۳- نحوه چیدمان پل شرینگ

با توجه به اینکه خازن استاندارد مناسب با تجهیز تحت تست ممکن است تغییر کند لذا معمولاً جدا از دستگاه پل می‌باشد. بنابراین دستگاه پل شرینگ فقط شامل خازن C_1 و مقاومتهای R_1 و R_2 می‌باشد یعنی عملاً دستگاه پل شرینگ نصف پل است و نیم دیگر پل خارج از دستگاه است. پس بدین ترتیب شرایط نسبتاً این برای کاربر پل در ولتاژهای فشار قوی ایجاد می‌گردد. از طرف دیگر پل شرینگ دارای دو پوشش است که پوشش داخل به سیم محافظ و پوشش خارجی به زمین وصل می‌شود. همچنین با کمک برقگیر بین نقاط a و b ، زمین و سیم محافظ از بوجود آمدن اضافه ولتاژهای خطرناک جلوگیری بعمل می‌آید. شکل(۳) مدار چیدمان کلی پل شرینگ و حفاظتها مربوطه را نشان می‌دهد. همچنین شکل(۴) تصاویری از نمای واقعی اتصالات و تجهیزات تست ضربی عایقی را بوسیله پل شرینگ ارائه می‌کند.



شرکت توافیر



شکل (۳): چیدمان کلی پل شرینگ و حفاظتهای مربوطه



شکل (۴): تصاویری از نمای واقعی اتصالات و تجهیزات تست ضریب تلفات عایقی بوسیله پل شرینگ



۶-۳-۴- ضریب تلفات خازن استاندارد

ضریب تلفات خازنهای استاندارد مورد استفاده در تستها بطور معمول باید کوچکتر از 10^{-5} باشد.

بنابراین ضریب تلفات فوق الذکر تاثیری در دقت اندازه گیریها نخواهد داشت و می‌توان از آن صرف نظر کرد. در غیر اینصورت و در موارد استثنای شرط به اندازه کافی کوچکتر بودن ضریب تلفات خازن استاندارد ($\tan\delta_N$) از تجهیز مورد تست ($\tan\delta_x$) می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

$$\tan\delta_x = R_x \omega C_x + \tan\delta_N \quad (11)$$

از آنجاییکه ضریب تلفات عایقی متاثر از دما و برخی پارامترها، ممکن است دارای تغییرات بسیار بزرگی باشد لذا در این دستورالعمل تاکید بر استفاده از خازنهای با ضریب تلفات عایقی کوچکتر از 10^{-5} است و این مورد باید به دقت چک گردد. همچنین قبل از انجام هرگونه تستی صحت و کالیبره بودن دستگاه باید مورد تایید قرار گیرد.

۶-۴- شرایط محیطی

ثبت شرایط محیطی برای آزمونها بویژه در آزمایش‌های دوره ای که به منظور مقایسه استفاده می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. ضریب تلفات عایقی نسبت به تغییرات دما بسیار حساس می‌باشد و بنابراین مقادیر اندازه گیری شده در دماهای مختلف باید با یک ضریب، اصلاح گرددند. این ضریب تصحیح امکان مقایسه چندین آزمایش را در دماهای مختلف فراهم می‌نماید. دمای مرجع در آزمایش‌های عایقی بطور متعارف 20°C درجه سانتیگراد است و لذا ضرایب اصلاح برای این منظور قابل اخذ از مدارک و یا استانداردهای فنی سازندگان تجهیزات فشار قوی می‌باشد. جدول (۱) ضریب اصلاح (K) برای ترانسفورماتورهای پر شده با روغن عایقی معدنی را نشان می‌دهد. برای تبدیل ضریب تلفات عایقی از دمای آزمایش ($\tan\delta_{t^\circ\text{C}}$) به دمای 20°C درجه سانتیگراد ($\tan\delta_{20^\circ\text{C}}$) از رابطه ذیل استفاده می‌کنند (مرجع ضریب تصحیح ضریب تلفات عایقی میزان دمای روغن ترانسفورماتور می‌باشد):

$$\tan\delta_{20^\circ\text{C}} = \frac{\tan\delta_{t^\circ\text{C}}}{K} \quad (12)$$



شرکت توانیر
تعاونیت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضریب تلفات عایقی (تائزانش دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توانیر

جدول(۱): ضریب اصلاح ($K \tan\delta$) در دماهای مختلف برای ترانسفورماتورهای پر شده با روغن عایقی معدنی

| Measurement temperature [°C] | Correction factor [K] | Measurement temperature [°C] | Correction factor [K] |
|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 10 | 0,80 | 45 | 1,75 |
| 15 | 0,90 | 50 | 1,95 |
| 20 | 1,00 | 55 | 2,18 |
| 25 | 1,12 | 60 | 2,42 |
| 30 | 1,25 | 65 | 2,70 |
| 35 | 1,40 | 70 | 3,00 |
| 40 | 1,55 | Note : Only for trans. With mineral oil | |


انجام آزمایش در دماهای بسیار پایین و نزدیک به دمای یخ زدگی نبایستی صورت گیرد چرا که تاثیر قابل توجهی در نتایج اندازه گیریها داشته و حتی باعث خطا در تحلیلها می گردد. یکی از دلایل مهم انجام آزمایش ضریب تلفات عایقی رديابی وجود رطوبت در عایقها است. با توجه به اینکه خاصیت الکتریکی آب و یخ بسیار متفاوت می باشد و امکان رديابی یخ در عایقها بسیار مشکل و در برخی موارد غیرممکن است لذا لزوم عدم انجام آزمایش عایقی در دماهای بسیار پایین که آب به یخ تبدیل می شود محرز می گردد.

عوامل محیطی دیگری همچون رطوبت نسبی و آلودگی هوا در زمان انجام آزمایش باید ثبت گردند تا در زمان آزمایشها بعدی و مقایسه ها در نظر گرفته شوند. مقدار بسیار کمی از بخار آب بر روی سطح خارجی عایق موجب افزایش مقدار جریان نشتی و نیز افزایش توان تلف شده در عایق می گردد. این عامل مخصوصاً در تجهیزات فشار ضعیف که دارای فاصله خرسنی کوتاه در بوشینگها می باشد قابل ملاحظه است، لذا در ترانسفورماتورها باید بوشینگها از هرگونه آلودگی و رطوبت پاک گردن. بنابراین آزمایشات عایقی در شرایط آب و هوایی با رطوبت بالا و آلوده باید با دقت و ملاحظات ویژه صورت پذیرد. پس ارزیابی کیفیت عایقی در چنین شرایطی بسیار دشوار می باشد.



۶-۵- ملاحظات تست ضریب تلفات عایقی در ترانسفورماتورها

در اندازه گیری یک ظرفیت الکتریکی، ظرفیتهای سایر بخش‌های ترانسفورماتور بطور غیر مستقیم در سیستم اندازه گیری تاثیر گذاشته و بنابراین نتایج بدست آمده دقت لازم را ندارند. در یک سیستم عایقی که متشکل از ظرفیتهای سری و موازی است باید اندازه گیریها بصورتی انجام پذیرد که ظرفیتها و ضریب تلفات عایقی بین الکترودهای مورد نظر را بدون اثرپذیری از سایر ظرفیتها بررسی کرد. این وضعیت بویژه در الکترودهای متصل به زمین پیچیده تر می‌گردد. در ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه با ملاحظه بدنه ۳ الکترود داریم که در ترانسفورماتورهای سه سیم پیچه به چهار الکترود و در نتیجه ۶ ظرفیت خازنی می‌رسد(شکل(۵)).



شکل(۵): ظرفیتهای خازنی ترانسفورماتور سه سیم پیچه


در صورتی که بدنه دستگاه زمین نشده باشد، مساله ساده‌تر است. برای اندازه گیری ظرفیت بین دو نقطه مثلاً *LOW* و *HIGH* از شکل(۵) یکی را به منع ولتاژ فشار قوی و دیگری را به نقطه *a* از پل شرینگ وصل می‌کنیم. در ادامه بقیه الکترودهای باقیمانده را به سیم محافظ وصل می‌نماییم. بدین ترتیب فقط جریان C_{HL} از مقاومت R_3 عبور می‌کند. با توجه به اینکه الکترودهای *TERT.* و زمین به سیم محافظ وصل شده‌اند و سیم محافظ هم پتانسیل با نقطه *a* است لذا یا خازنهای



موجود اتصال کوتاه شده اند یا اینکه جریان آنها از سیم محافظ عبور می‌نماید و در نتیجه خللی در اندازه گیری دقیق ظرفیت مورد نظر ایجاد نمی‌نمایند.

گاهی لازم می‌شود ضربی تلفات عایقی را برای دستگاههایی که زمین شده اند اندازه گیری نماییم. در حالت اول اگر یکی از الکترودهای تجهیز زمین شود آنگاه برای اندازه گیری ظرفیتها باید به این نقطه ختم نمی‌شود، سیم محافظ زمین گردیده و باید پتانسیل نقطه a نیز برابر پتانسیل زمین گردد. برای این هدف از زمین واگنر استفاده می‌شود. زمین مصنوعی را دستگاه خودکار تنظیم ولتاژ سیم محافظ نیز می‌تواند بوجود آورد.

در حالت دوم اگر قرار باشد ظرفیت الکتریکی اندازه گیری شود که یکی از الکترودهای آن زمین است آنگاه مسئله قدری پیچیده تر است. چونکه در هر صورت نقطه a از پل زمین شده است. البته لازم ذکر است در این صورت نقطه v نباید زمین شود (شکل(۶)).




شکل(۶): مدار پل شرینگ برای اندازه گیری ظرفیت خازنی که یکی از الکترودهای آن زمین شده است

در این مدار سیم محافظ نیز زمین می‌شود. در نتیجه دقت اندازه گیریها کم می‌گردد. همچنین در اندازه گیری ظرفیت خازن مجهول، ظرفیت الکتریکی ترانسفورماتور تغذیه کننده نسبت به زمین نیز با خازن مجهول بصورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. برای حذف این ظرفیت مطابق شکل(۶) کلید T را در مدار قرار می‌دهند. یکبار پل را در حالتی تنظیم می‌کنند که کلید باز است. در این حالت ظرفیت اندازه گیری شده برابر با ظرفیت مدار تغذیه و سیمهای رابط می‌شود. سپس کلید T را بسته و باز دیگر پل را تنظیم می‌کنند. ضربی تلفات و ظرفیت اندازه گیری شده در این حالت مرتبط با ظرفیت خازن مجهول و مدار تغذیه مربوطه است. لذا دو ظرفیت براحتی از هم تفکیک



می گردند. روش دیگر برای سهولت در تفکیک ظرفیت مدار تغذیه استفاده از یک خازن و مقاومت متغیر سری با شاخه ۴ مطابق شکل(۷) می باشد. وقتی کلید باز است، C_4 و R_4 را بر روی صفر تنظیم می کنند یعنی اتصال کوتاه کرده و پل را به کمک C_Z و R_Z تنظیم می نمایند. در نتیجه C_4 و R_4 مربوط به تنظیم خازن مجھول می شوند و دیگر لزومی به انجام محاسبه نمی باشد.



شکل(۷): مدار شاخه ۴ پل شرینگ با یک خازن و مقاومت اضافی برای سهولت در تفکیک ظرفیت مدار تغذیه

اشکال اندازه گیری ظرفیت خازنی که یک سر آن زمین شده است در ورود سایر ظرفیتهای الکتریکی بصورت موازی یا سری-موازی با خازن مورد بررسی می باشد. برای جدا کردن این ظرفیتها باید از یک دستگاه چند معادله چند مجھولی و تقریبها مربوطه استفاده نمود.

۶- ملاحظات تست و تفسیر نتایج

در زمان تست ضریب تلفات عایقی باید ملاحظات ذیل در نظر گرفته شود:

- ۱- ترانسفورماتور مورد تست باید قبل از آزمایش زیر بار نبوده و کاملاً از شبکه ایزوله گردد.
- ۲- بازدید چشمی جهت بررسی صدمات ظاهری و غیر طبیعی و نیز تمیزی بوشینگها قبل از تست ضروری می باشد.
- ۳- نوع سیستم عایقی و پیچیدگی آن مشخص و بر اساس تعداد خازنهای موجود بین الکترودها، مدار تست بسته شده و میزان ولتاژ اعمالی تعیین گردد. ملاک عمل در این خصوص دستورالعملها و راهنمایی سازنده تجهیز و استانداردهای مربوطه می باشد. لذا لازم است حالات مختلف اتصالات سیم پیچها نسبت به هم و بدنه آزمایش گردد.



ویرانی:

تاریخ تهیید فنا:

شرکت توافر

تعاونی هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضربی تلفات عایقی (تازه‌تات دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافر

۴- در فرم ثبت نتایج باید کلیه مشخصات و اطلاعات پلاک ترانسفورماتور بدقت درج شود.

با وجود اینکه معمولاً مقادیر استانداردی برای ضربی تلفات عایقی در بیشتر تجهیزات وجود ندارد لیکن این مقدار برای ترانسفورماتورهای روغنی با عایق جامد تعیین شده است. به هر حال بهترین روش، روش مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده ضربی تلفات عایقی در دوره های قبلی و نیز تجهیزات کاملاً مشابه می باشد. در برخی موارد ضربی تلفات عایقی دقیقی در راهنمای سازندگان تجهیزات درج می گردد که می تواند به عنوان مبنای مقایسه اولیه مورد استفاده قرار بگیرد. بر اساس استاندارد IEEE معيار تعیین شده برای مقایسه کیفیت عایقی ترانسفورماتور بجای ضربی تلفات عایقی، ضربی قدرت عایقی می باشد با این وجود اگر ضربی تلفات عایقی کمتر از مقادیر مبنای مقایسه باشد آنگاه ضربی قدرت عایقی نیز در محدوده قابل قبول قرار می گیرد.

ضربی قدرت عایقی ترانسفورماتورها و راکتورهای جدیدی که به تازگی با روغن پر شده اند نباید در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد از ۰/۵٪ بیشتر باشد. در صورتی که نتیجه تست از این مقدار بیشتر باشد باید دلایل آن توسط سازنده و یا تامین کننده تجهیز روشن شود. اگر علت زیاد بودن ضربی قدرت، روغن عایقی بکار رفته و ترکیبات مربوطه باشد، آنگاه تعویض روغن با روغن با ضربی قدرت کمتر توصیه می گردد. به هر نحوی اگر مشکل ضربی قدرت بالای ۰/۵٪ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در یک ترانسفورماتور نو حل نگردید در این صورت برقدار کردن ترانسفورماتور بدون مشورت و بازرسی کامل و یا فرآیندهای تعمیری، اصلاحی و خشک کردن، مجاز نمی باشد.

تعیین ضربی تلفات عایقی در ترانسفورماتورها اطلاعات خوبی در ارتباط با کیفیت عایقی بین سیم پیچها، سیم پیچها با بدنه و نیز روغن تجهیز در اختیار کاربر قرار می دهد. این آزمون همچنین میزان خشک بودن عایق ترانسفورماتور را مورد ارزیابی قرار می دهد. بدینوسیله با بررسی ضربی تلفات عایقی چگونگی شرایط کارکرد ترانسفورماتور، آسیبهای ناشی از رطوبت، کربنیزه شدن عایقهای آسیب بخشینگها، آلوده شدن روغن بوسیله مواد و ذرات هادی و زمین شدن نامناسب هسته قابل شناسایی است. اگرچه ضربی قدرت کمتر از ۰/۵٪ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد برای ترانسفورماتورهای کهنه قابل قبول می باشد اما ضربی قدرت بین ۰/۵٪ تا ۱٪ در دمای ۲۰ درجه



سانتیگراد نیز در برخی شرایط بسته به عمر ترانسفورماتور نیز قابل قبول است. ولی در مواردی که ضربی قدرت بیش از ۱٪ در ۲۰ درجه سانتیگراد باشد باید علت آن مورد بررسی قرار گیرد.


در سیستم عایقی تجهیزی مانند ترانسفورماتور باید کلیه ظرفیتهای خازنی که بواسطه ترمینالها (الکتروودها) در دسترس می باشند اندازه گیری شوند. این اندازه گیریها و سطح بالای دسترسی موجب کاهش محدوده اشکالات شده و در نتیجه صرف زمان و هزینه کمتری را نتیجه می دهد.

۶-۷-۱- دستگاههای اندازه گیری ضربی تلفات عایقی در سیستمهای پیچیده

دستگاههای اندازه گیری ضربی تلفات عایقی که بصورت تجاری در بازار موجود می باشند بگونه ای طراحی شده اند که برای امکان تست سیستمهای عایقی پیچیده را می دهند. انواع حالتیایی که بطور متعارف در این دستگاه ها تعریف شده اند به صورت ذیل است.

۶-۷-۲- تست تجهیزات زمین نشده (UST)

این حالت برای اندازه گیری و ارزیابی سیستم عایقی بین دو ترمینالی می باشد که زمین نشده اند و یا اینکه امکان جدا شدن از زمین را دارند. در حالت UST جریان جاری شده در سیستم عایقی بین ترمینالها مورد اندازه گیری قرار گرفته و جریان جاری شده به زمین اندازه گیری نمی شود. این حالت در شکل (۸) نشان داده شده است. C_A و C_B دو ظرفیت خازنی مختلف را نشان می دهد.




شکل (۸): مدار معادل تست تجهیزات زمین نشده (UST)



۶-۷-۲- تست تجهیزات زمین شده (GST)


در حالت GST آزمون سیستم عایقی بین یک ترمینال زمین شده و یک ترمینال زمین نشده از یک تجهیز می باشد. در این حالت کل جریان جاری شده به زمین اندازه گیری می شود. شکل (۹) این حالت را نمایش می دهد.



شکل (۹): مدار معادل تست تجهیزات زمین شده (GST)

۶-۷-۳- تست تجهیزات زمین شده همراه با گارد

تجهیز زمین شده با گارد این امکان را فراهم می کند تا جریانهای ناخواسته از مسیر اندازه گیری خارج شوند و امکان آزمایش بخشهاي مجزاي سیستم عایقی فراهم گردد. در این حالت تنها جریان وارد شده به زمین اندازه گیری می شود. این روش در شکل (۱۰) نمایش داده شده است.



شکل (۱۰): مدار معادل تست تجهیزات زمین شده با گارد

شرکت توافیر

تعاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضریب تلفات عایقی (تائزانس دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافیر


۶-۷-۴- روش تست دستگاههای اندازه گیری پیشرفته ضریب تلفات عایقی

دستگاههای اندازه گیری تجاری - صنعتی پیشرفته قابلیت تست سیستمهای عایقی پیچیده را مهیا نموده اند. یک سیستم عایقی پیچیده شامل حداقل ۳ ترمینال بوده که توسط عایق از همدیگر جدا شده اند. سیستم عایقی با سه ترمینال را می توان به صورت یک شبکه سه خازنه و یک سیستم عایقی چهار ترمینال را می توان به صورت شبکه ۶ خازنه تعریف کرد. شکل(۱۱) نحوه تست ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه و سه سیم پیچه متدائل و جدول چیدمان اتصالات مربوطه را در تست ضریب تلفات عایقی نشان می دهد.



شرکت توافر

TWO WINDING TRANSFORMER




| Test Mode | Energize | Ground | Guard | UST | Measure |
|-----------|----------|--------|-------|-----|---------|
| GST | High | — | Low | — | C_H |
| GST | Low | — | High | — | C_L |

Alternative Test for C_{HL}

| | | | | | |
|-----|------|---|---|------|----------|
| UST | High | — | — | Low | C_{HL} |
| UST | Low | — | — | High | C_L |

THREE WINDING TRANSFORMER



| Test Mode | Energize | Ground | Guard | UST | Measure |
|-----------|----------|--------|-------------|-----|---------|
| GST | High | — | Low, Tert. | — | C_H |
| GST | Low | — | Tert., High | — | C_L |
| GST | Tert. | — | High, Low | — | C_T |

Supplementary Test for Interwinding Insulations

| | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-------|----------|
| UST | High | Tert. | — | Low | C_{HL} |
| UST | Low | High | — | Tert. | C_{LT} |
| UST | Tert. | Low | — | High | C_{HT} |

شکل (۱۱): نحوه تست ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه و سه سیم پیچه و جدول چیدمان اتصالات مربوطه

| | | |
|---|---|------------------------|
| ویرایش: تاریخ تجدید نظر: | شرکت توافیر معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانه دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت | شرکت توافیر |
|---|---|------------------------|

۶-۸- ثبت اطلاعات تست ضرب تلفات عایقی

کلیه تستها باید با رعایت نکات بیان شده در بخش‌های قبلی و نیز رعایت چیدمان اتصالات شکل(۱۱) انجام شده و سپس جداول ذیل با توجه به دو یا سه سیم پیچه بودن ترانسفورماتور به دقت تکمیل گردد.

جدول(۲): جدول ثبت اطلاعات آزمون ضرب تلفات عایقی ترانسفورماتور دو سیم پیچه

| مشخصات ترانسفورماتور | | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---------|--|
| قدرت(MVA) | شماره سریال: | نام ایستگاه: | | | | |
| سال بهره برداری: | سال ساخت: | ولتاژ نامی(kV): | | | | |
| تاریخ آزمایش: | درجه حرارات محیط($^{\circ}\text{C}$): | درجه حرارت روغن($^{\circ}\text{C}$): | | | | |
| نوع اتصال | (kV) ولتاژ تست | (mA) جریان تست | $\tan\delta_{t^{\circ}\text{C}}$ | $\tan\delta_{2.0^{\circ}\text{C}}$ | توضیحات | |
| HV-LV | | | | | | |
| HV-LV&TANK(N) | | | | | | |
| LV-HV&TANK(N) | | | | | | |

جدول(۳): جدول ثبت اطلاعات آزمون ضرب تلفات عایقی ترانسفورماتور سه سیم پیچه


| مشخصات ترانسفورماتور | | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---------|--|
| قدرت(MVA) | شماره سریال: | نام ایستگاه: | | | | |
| سال بهره برداری: | سال ساخت: | ولتاژ نامی(kV): | | | | |
| تاریخ آزمایش: | درجه حرارات محیط($^{\circ}\text{C}$): | درجه حرارت روغن($^{\circ}\text{C}$): | | | | |
| نوع اتصال | (kV) ولتاژ تست | (mA) جریان تست | $\tan\delta_{t^{\circ}\text{C}}$ | $\tan\delta_{2.0^{\circ}\text{C}}$ | توضیحات | |
| HV-LV | | | | | | |
| HV-TV | | | | | | |
| LV-TV | | | | | | |
| HV-LV&TV&TANK(N) | | | | | | |
| TV-LV&HV&TANK(N) | | | | | | |
| LV-HV&TV&TANK(N) | | | | | | |



پیوست ۱:

الف- حذف ظرفیتهای پراکنده در پل شرینگ

بین نقاط مختلف پل، ظرفیتهای پراکنده ای وجود دارد که متناسب با اختلاف پتانسیل بین آنها موجب عبور جریان و در نتیجه باعث خطا در اندازه گیریها می شود. این اختلاف پتانسیل بین نقطه HV و محل اتصال خازنهای نرمال و مجھول به پل بویژه در اندازه گیری با ولتاژهای بالا، خطاهای بزرگی را منتج می شود، لذا این اتصالات توسط کابل کواکسیال انجام می شود. با این حال باز هم امکان وجود ظرفیتهای پراکنده بین پوسته کابلهای رابط با بخش HV و یا زمین محتمل است. بطور نمونه در مدار شکل (۱۲) نقطه a و الکترود اندازه گیری و همچنین سیم رابط بین نقطه b و خازن مجھول نباید هیچگونه ظرفیتی نسبت به زمین یا الکترود فشار قوی داشته باشند. چون در غیر اینصورت این ظرفیتها موازی المانهای پل قرار گرفته و مدار را به صورت نامعلومی در می آورند. در حالت تعادل پل، پتانسیل دو نقطه a و b برابر است بنابراین کافی است پتانسیلی برابر پتانسیل نقطه a یا b تولید کرده و آن را به پوسته کابل وصل نماییم. هم پتانسیل بودن پوسته و مغزی کابل باعث می شود که از ظرفیت بین آنها جریانی عبور نکند و در نتیجه اثر ظرفیت پراکنده از بین برود.



شکل (۱۲): مدار حذف ظرفیتهای پراکنده در پل شرینگ




لازم بذکر است ظرفیت بین اجسام خارجی و پوسته بی اهمیت می باشد چون جریانی که به پوسته وارد می شود از منبع ولتاژ الکترود محافظت عبور می کند. روش‌های مختلفی برای ایجاد پتانسیل الکترود محافظ وجود دارد که مهمترین آن دستگاه خودکار ایجاد ولتاژ محافظ بوسیله یک تقویت کننده الکترونیکی است که در شکل(۱۲) نشان داده شده است. این تقویت کننده، ولتاژ را به نسبت یک به یک و بدون تغییر فاز انتقال می دهد ولی جریان را به میزان مورد نیاز تقویت می نماید. این تقویت به نحوی است که جریان ورودی نزدیک به صفر است لیکن جریان خروجی آن بسته به بار در محدوده مشخصی قرار دارد. برای جلوگیری از جریان بسیار زیاد در پوسته محافظ که ممکن است ناشی از ظرفیت بین پوسته کابل و منبع فشار قوی باشد، در مواردی کابل‌های رابط را دو پوسته می سازند که پوسته خارجی را زمین می کنند. برای از بین بردن ظرفیت پراکنده‌گی خود دستگاه، پل اندازه گیری را در داخل یک جعبه فلزی قرار می دهند که باید حتماً زمین گردد. روش دیگر ایجاد الکترود محافظ استفاده از منبع تغذیه با قابلیت تنظیم دستی است بصورتی که خروجی قابلیت تنظیم فاز و دامنه را هم پتانسیل با نقطه a از پل دارا باشد. این وسیله از همان منبعی تغذیه می شود که ترانسفورماتور فشار قوی متصل به پل از آن تغذیه می گردد. بدین ترتیب با هر بار تنظیم پل، دستگاه دستی ایجاد الکترود محافظ نیز تنظیم می گردد. اینکار تا زمانی ادامه می یابد که دیگر تغییری در پل روی ندهد.

روش سوم برای جلوگیری از خطا در پل در اثر وجود جریانهای ناشی از خازنهای پراکنده، زمین واگر است. شکل(۱۳) پل شرینگ با زمین واگر را نشان می دهد. در این روش نقطه v در پایین پل را زمین نمی کنند و پتانسیل آن را به کمک یک منبع خارجی بنحوی تنظیم می نمایند که پتانسیل نقطه a یا b برابر پتانسیل زمین گردد. در عوض پوسته محافظ نیز به زمین وصل می گردد. لذا نقاط a و b با پوسته هم پتانسیل می شوند. امپدانس Z قابل تنظیم است و به کمک منبع ولتاژ هم فرکанс با ولتاژ فشار قوی یا یک خازن بین منبع فشار قوی و امپدانس Z تغذیه می گردد.



شرکت توافیر



شکل(۱۳): پل شرینگ با زمین واگنر

لازم بذکر است که در روش زمین واگنر در ترانسفورماتور فشار قوی هیچ یک از دو سر سیم پیچ فشار قوی زمین نشده است. همچنین از پل نیز هیچ نقطه ای زمین نگردیده است. بوسیله امپدانس Z و خازن پراکنده C_E و در صورت لزوم خازن اضافی موازی آن، پتانسیل نقطه a برابر پتانسیل زمین می گردد. هرگونه تغییر در مدار، پتانسیل نقطه a را تغییر می دهد و خطر احتمال بالا رفتن ولتاژ این نقطه وجود دارد.

ب- پل شرینگ معکوس

در پل شرینگ معکوس بجای نقطه v ، نقطه u در شکل(۱۲) زمین می گردد. لذا نقطه v دارای ولتاژ زیاد نسبت به زمین گشته و فردی که پل را تنظیم می نماید باید بر روی پایه عایقی متناسب با سطح ولتاژ فشار قوی بایستد. با توجه به استفاده بسیار محدود از این روش در تست *on-site* تجهیزات فشار قوی و نیز الزام بر رعایت تمهیدات حفاظتی و ایمنی خاص؛ در این دستورالعمل توصیه اکید بر عدم استفاده از این روش می باشد.



پیوست ۲: اطلاعات ضربی تلفات عایقی شرکتهای سازنده ترانسفورماتور

در جداول پیوست ضربی تلفات عایقی و ظرفیتهای خازنی اندازه گیری شده ترانسفورماتورهای برخی از برندهای بین المللی به عنوان نمونه ارائه شده است. همچنین اطلاعات اخذ شده بخشی از محصولات روتین شرکت ایران ترانسفو جهت مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده on-site داده شده است. اطلاعات ضربی تلفات عایقی ترانسفورماتور تست شده باید با داده های مرجع اولیه اخذ شده از شرکت سازنده تطابق داشته باشد بنابراین لازم است مدارک مربوطه از شرکت سازنده دریافت گردد.

جدول(۴): ضربی تلفات عایقی و ظرفیتهای خازنی اندازه گیری شده ترانسفورماتورهای برخی از برندهای بین المللی

| Sr. No. | TR Make | TR Type | TR Ratings | Winding Tested | C Value (PF) (Empirical Value) | %DF Value at ۲۰ °C (Empirical Value) |
|---------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ۱ | SHENYANG (China) | SFZY-۲۶... | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۵ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۲ | SHENYANG (China) | SFZY-۱۳... | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۵ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳ | TOSHIBA (Japan)* | HC/OPTLR-D | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۰۶۳ | ۰,۱۳۸ |
| | | | | H-G | ۳۲۹۷ | ۰,۱۲۵ |
| | | | | L-G | ۸۱۷۰ | ۰,۲۹ |
| ۴ | TOSHIBA (Japan) | HC/OPTLR-D | ۱۰/۱۳ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۰۶۳ | ۰,۱۳۸ |
| | | | | H-G | ۳۲۹۷ | ۰,۱۲۵ |
| | | | | L-G | ۸۱۷۰ | ۰,۲۹ |
| ۵ | MINEL (Yugoslavia) | TPV-۷۱۰۵-۲۶ | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۱۱۳ | ۰,۲۹۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۶۴ | ۱,۳۰۹ |
| | | | | L-G | ۸۴۴۸ | ۰,۷۰۰ |
| ۶ | ELTA (Poland) | TNARC-۲۶.../۱۳۲ PT | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۴۰۰ | ۰,۲ |
| | | | | H-G | ۲۹۴۹ | ۰,۳ |

ویرایش : صفر

تاریخ تجدید نظر:

شرکت توافر

معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافر

| | | | | L-G | ۱۳۱۱۰ | ۰,۳ |
|----|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| ۷ | ELTA (Poland) * | TNARC- ۱۳۰۰۰/۱۳۲ PT | ۱۰/۱۳ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۴۰۰ | ۰,۲ |
| | | | | H-G | ۲۹۴۹ | ۰,۳ |
| | | | | L-G | ۱۳۱۱۰ | ۰,۳ |
| ۸ | HYUNDAI (Korea) | TL-۰۶۸ | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۴۰۰ | ۰,۲۴۹ |
| | | | | H-G | ۳۴۸۰ | ۰,۲۳ |
| | | | | L-G | ۹۳۸۶ | ۰,۲۶ |
| ۹ | OTE (Italy) | BERGAMA | ۱۰/۱۳ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۳۸۸۲ | ۰,۳۷۵ |
| | | | | H-G | ۳۰۰۷ | ۰,۳۲۴ |
| | | | | L-G | ۶۴۰۶ | ۰,۵۰۴ |
| ۱۰ | ELECTROPUTRE (Romania) * | | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۱۱ | ELECTROPUTRE (Chec Republic) | | ۱۰/۱۳ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۹۶ | ۰,۴۶ |
| | | | | H-G | ۲۴۷۷ | ۰,۷۵ |
| | | | | L-G | ۷۸۴۵ | ۰,۳۵ |
| ۱۲ | SIEMENS (Pakistan) * | | ۴۰ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۱۳ | SIEMENS (Pakistan) * | | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۱۴ | HEC (Pakistan) * | | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۱۵ | PEL (Pakistan) * | | ۴۰ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۱۶ | PEL (Pakistan) * | | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۱۷ | PEL (Pakistan) * | | ۱۰/۱۳ MVA | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |

ویرایش : صفر

تاریخ تجدید نظر:

شرکت توافر

معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافر

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| | | | ۱۳۲/۱۱KV | H-G | ۲۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۱۸ | MEIDENSHA | | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۴۰۰ | ۰,۲ |
| | (Japan) * | | | H-G | ۲۹۴۹ | ۰,۳ |
| | | | | L-G | ۱۳۱۱۰ | ۰,۳ |
| ۱۹ | MEIDENSHA | | ۱۰/۱۳ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۴۰۰ | ۰,۲ |
| | (Japan) * | | | H-G | ۲۹۴۹ | ۰,۳ |
| | | | | L-G | ۱۳۱۱۰ | ۰,۳ |
| ۲۰ | ELPROM | | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۴۰۰ | ۰,۲ |
| | (Bulgaria) * | | | H-G | ۲۹۴۹ | ۰,۳ |
| | | | | L-G | ۱۳۱۱۰ | ۰,۳ |
| ۲۱ | GANZ | | ۲۰/۲۶ MVA ۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۴۰۰ | ۰,۲ |
| | (Hungary) * | | | H-G | ۲۹۴۹ | ۰,۳ |
| | | | | L-G | ۱۳۱۱۰ | ۰,۳ |
| ۲۲ | PAUWELS | DRF-۱۳۰/۲۷۵ (T-WDG) | ۳۷,۰ MVA ۱۳۲/۶۶/۱۱ KV | H-L | ۵۹۹۴ | ۰,۴۷۸ |
| | (Belgium) * | | | H-G | ۴۴۱۳ | ۰,۰۳ |
| | | | | L-T | ۷۰۷۸ | ۰,۴۷۸ |
| | | | | L-G | ۲۰۴۱ | ۰,۰۲ |
| | | | | H-T | ۴۰ | - |
| | | | | T-G | ۱۵۸۶۰ | ۰,۶۸۸ |
| ۲۳ | CEM (France) | AOTR.CV | ۱۱۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | HL-T | ۴۷۳۲ | ۰,۷۴ |
| | | | | HL-G | ۶۲۷۴ | ۰,۹۰ |
| | | | | T-G | ۱۰۵۰ | ۰,۸۸ |
| ۲۴ | SHENYANG (China) | OSFPS-Y- ۱۶۰۰۰ | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | HL-T | ۵۷۷۸ | ۱,۶۱ |
| | | | | HL-G | ۷۴۲۸ | ۰,۶۰ |
| | | | | T-G | ۱۴۴۹۶ | ۱,۶ |
| ۲۵ | HAWKER SIDDELY (UK) | HSPT/TTT ^{A۰} | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | HL-T | ۱۴۳۰۳ | ۰,۳۴۰ |
| | | | | HL-G | ۲۷۶۳۷ | ۰,۳۵۸ |
| | | | | T-G | ۲۴۹۷۳ | ۰,۳۶ |
| ۲۶ | ALSTHOM (France) | AUTO | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۱۰۴۰۰ | ۰,۲۰۲ |
| | | | | H-G | ۷۸۰۰ | ۰,۳۲۸ |
| | | | | L-G | ۱۱۶۰۰ | ۰,۳۸ |

ویرایش : صفر

تاریخ تجدید نظر:

شرکت توافیر

معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضربی تلفات عایقی (تائزانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافیر

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|-------------------------|------|-------|-------|
| ۲۷ | AEG (Turkey) | MRSN-۸۲۵۴ | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۸۵۰۰ | ۰,۳۵۸ |
| | | | | H-G | ۶۷۰۰ | ۰,۳۸۶ |
| | | | | L-G | ۱۳۸۰۰ | ۰,۷۷۵ |
| ۲۸ | BBC (Germany) | AUTO | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۵۶۰۰ | ۰,۳۱۹ |
| | | | | H-G | ۵۷۰۰ | ۰,۳۲۴ |
| | | | | L-G | ۱۳۲۰۰ | ۰,۳۱۲ |
| ۲۹ | TBEA (China) * | | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۰ | TBEA (China) * | | ۲۰۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۱ | HOUPING (China) * | | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۲ | SHENBIAN (China) * | | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۳ | ABB (Spain) * | | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۴ | HYUNDAI (Korea) * | | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۵ | SIEMENS (Pakistan) * | | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۶ | ABB (Germany) * | | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | H-L | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | H-G | ۳۳۷۹ | ۰,۵۲۸ |
| | | | | L-G | ۷۶۳۶ | ۰,۵۷۸ |
| ۳۷ | MEIDENSHA (Japan) | FBORSDL | ۱۶۰ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱KV | HL-T | ۶۸۳۲ | ۰,۳ |
| | | | | HL-G | ۷۴۶۰ | ۰,۱۶۰ |

ویرایش : صفر

تاریخ تجدید نظر:

شرکت توافر

معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافر


| | | | | T-G | ۱۴۸۴۶ | ۰,۶۶ |
|----|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|-------|-------|
| ۳۸ | ABB (Germany) | TPFD ۶۶۰۰ | ۱۳۸ MVA ۲۲۰/۱۳۲/۱۱ KV | HL-T (۳) | ۶۲۸۹ | ۱,۰۸۵ |
| | MANGLA | | | HL-G (۰) | ۵۸۶۴ | ۰,۸۷ |
| | | | | T-G (±) | ۱۲۱۰۸ | ۰,۹۸ |
| ۳۹ | TRAFOUNION (Germany) | NRPN-۸۱۰۷ | ۶۰۰ (۲۰۰x۳) MVA ۵۰۰/۲۲۰/۲۲ KV | HL-T | ۴۱۹۶ | ۰,۱۳۳ |
| | | | | HL-G | ۴۱۷۳ | ۰,۱۳۱ |
| | | | | T-G | ۹۷۲۲ | ۰,۲۰۵ |
| ۴۰ | JEMOUNT SCHENIDER (France) | AUTO | ۴۰۰ (۱۰۰x۳) MVA ۵۰۰/۲۲۰/۲۲ KV | HL-T | ۷۲۰۰ | ۰,۲۲ |
| | | | | HL-G | ۵۷۰۰ | ۰,۲۰۵ |
| | | | | T-G | ۱۰۸۰۰ | ۰,۰۳۱ |
| ۴۱ | TBEA (China) * | | ۴۰۰ (۱۰۰x۳) MVA ۵۰۰/۲۲۰/۲۲ KV | HL-T | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | HL-G | ۳۳۷۹ | ۰,۰۲۸ |
| | | | | T-G | ۷۶۳۶ | ۰,۰۷۸ |
| ۴۲ | SIEMENS (Brazil) * | NRPN-۸۱۰۷ | ۶۰۰ (۲۰۰x۳) MVA ۵۰۰/۲۲۰/۲۲ KV | HL-T | ۴۱۹۶ | ۰,۱۳۳ |
| | | | | HL-G | ۴۱۷۳ | ۰,۱۳۱ |
| | | | | T-G | ۹۷۲۲ | ۰,۲۰۵ |
| ۴۳ | SIEMENS (Germany) * | NRPN-۸۱۰۷ | ۶۰۰ (۲۰۰x۳) MVA ۵۰۰/۲۲۰/۲۲ KV | HL-T | ۴۱۹۶ | ۰,۱۳۳ |
| | | | | HL-G | ۴۱۷۳ | ۰,۱۳۱ |
| | | | | T-G | ۹۷۲۲ | ۰,۲۰۵ |
| ۴۴ | TBEA (China) * | | ۲۰۰ (۲۰۰x۳) MVA ۵۰۰/۲۲۰/۲۲ KV | HL-T | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | HL-G | ۳۳۷۹ | ۰,۰۲۸ |
| | | | | T-G | ۷۶۳۶ | ۰,۰۷۸ |
| ۴۵ | ELIN (Austria) * | | ۴۰۰ (۱۰۰x۳) MVA ۵۰۰/۲۲۰/۲۲ KV | HL-T | ۴۲۷۰ | ۰,۶۱۰ |
| | | | | HL-G | ۳۳۷۹ | ۰,۰۲۸ |
| | | | | T-G | ۷۶۳۶ | ۰,۰۷۸ |



شرکت توافیر

جدول(۵): اطلاعات اخذ شده ضریب تلفات عایقی بخشی از محصولات روتنین شرکت ایران ترانسفو

| Power(MVA) | Ration(kV) | tan δ | | | capacitance value (pF/ph) | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------|--------|
| | | HV&LV-TV&C | TV-HV&LV&C | HV&LV&TV-C | C1 | C2 | C3 |
| 315 | 400-230-20 | 0.2095 | 0.2036 | 0.2080 | 2886.6 | 1974.4 | 6371.8 |
| | | 0.2100 | 0.2297 | 0.2354 | 2896.5 | 1924.7 | 6791.0 |
| | | 0.1980 | 0.2789 | 0.2631 | 2899.7 | 1941.0 | 7256.7 |
| | | 0.2066 | 0.2616 | 0.2675 | 2886.8 | 1971.3 | 6969.6 |
| | | 0.1863 | 0.2120 | 0.2050 | 2883.4 | 1969.9 | 6387.1 |
| | | 0.2637 | 0.3627 | 0.3252 | 2563.2 | 1796.2 | 5091.5 |
| | | 0.2527 | 0.3174 | 0.2686 | 2822.5 | 1790.0 | 4817.7 |
| | | 0.2382 | 0.3026 | 0.2726 | 2820.8 | 1814.9 | 4653.3 |
| | | 0.2308 | 0.3007 | 0.2480 | 4882.0 | 2909.5 | 5808.0 |
| | | 0.2474 | 0.2987 | 0.2418 | 4891.8 | 3078.8 | 5394.3 |
| 200 | 230-132-20 | 0.2307 | 0.2954 | 0.2386 | 4891.0 | 3008.5 | 5551.0 |
| | | 0.2339 | 0.2941 | 0.2691 | 4857.3 | 2880.3 | 6100.3 |
| | | 0.3038 | 0.2209 | 0.2854 | 3646.3 | 2126.5 | 2832.3 |
| | | 0.3701 | 0.2068 | 0.2428 | 3367.4 | 2181.4 | 2991.4 |
| | | 0.2787 | 0.2107 | 0.2366 | 3193.1 | 2202.3 | 3002.8 |
| | | 0.2384 | 0.1913 | 0.2148 | 3780.3 | 2053.2 | 2673.3 |
| | | 0.2300 | 0.1940 | 0.2140 | 3713.0 | 2085.0 | 2625.0 |
| | | 0.2490 | 0.2115 | 0.2288 | 3726.0 | 2057.8 | 2689.0 |
| | | 0.2330 | 0.1970 | 0.2110 | 2699.0 | 2115.0 | 5020.0 |
| | | 0.2270 | 0.1950 | 0.2130 | 2712.0 | 2091.0 | 5054.0 |
| 166.7 | 230-132-33 | 0.2421 | 0.2033 | 0.2251 | 2716.8 | 2094.8 | 5138.6 |
| | | 0.2146 | 0.1873 | 0.2015 | 2700.0 | 2124.5 | 5195.4 |
| | | 0.1969 | 0.2203 | 0.2076 | 2894.0 | 2146.7 | 5023.7 |
| | | 0.2037 | 0.2219 | 0.2092 | 2878.4 | 2148.9 | 4899.8 |



ویرایش : صفر

تاریخ تجدید نظر:


شرکت توافر

معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانس دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافر


| Power(MV) | Ration(kV) | tan δ | | | capacitance value (pF/ph) | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------|--------|
| | | LV-HV & G | HV-LV & G | HV & LV-G | C1 | C2 | C3 |
| 200 | 245-15.75 | 0.2003 | 0.0235 | 0.2034 | 7209.2 | 2701.0 | 1507.3 |
| | | 0.2092 | 0.1845 | 0.2110 | 7259.9 | 2712.6 | 1518.3 |
| | | 0.2384 | 0.1872 | 0.2560 | 5801.9 | 3091.9 | 1820.4 |
| | | 0.2516 | 0.1643 | 0.2653 | 5832.7 | 3073.7 | 1808.0 |
| | | 0.1936 | 0.1650 | 0.2035 | 6002.0 | 2991.2 | 1831.7 |
| | | 0.2041 | 0.1669 | 0.2111 | 6119.0 | 3036.0 | 1816.8 |
| | | 0.1973 | 0.1684 | 0.1991 | 6224.1 | 3069.6 | 1812.9 |
| | | 0.2492 | 0.1920 | 0.2545 | 5604.8 | 3114.3 | 1788.3 |
| | | 0.1745 | 0.1526 | 0.1769 | 6765.2 | 2034.2 | 1842.7 |
| | | 0.1871 | 0.1611 | 0.1853 | 6831.0 | 2044.2 | 1832.8 |
| | | 0.1930 | 0.1784 | 0.1870 | 6826.4 | 2029.3 | 1872.9 |
| | | 0.1964 | 0.1681 | 0.1930 | 6834.5 | 2021.0 | 1856.0 |
| | | 0.1855 | 0.1659 | 0.1835 | 6587.3 | 2052.3 | 1880.8 |
| | | 0.2511 | 0.2192 | 0.2535 | 5927.1 | 2058.9 | 1788.6 |
| | | 0.2179 | 0.1858 | 0.2237 | 5686.9 | 2081.1 | 1778.3 |
| | | 0.2812 | 0.2691 | 0.2915 | 5872.4 | 2096.9 | 1767.3 |
| | | 0.2325 | 0.1897 | 0.2362 | 5963.3 | 2123.7 | 1771.8 |
| | | 0.2453 | 0.1941 | 0.2525 | 5925.1 | 2111.4 | 1773.8 |
| 400-63 | | 0.1992 | 0.1918 | 0.2032 | 6491.4 | 2258.1 | 1998.6 |
| | | 0.2005 | 0.1956 | 0.2047 | 6459.7 | 2284.5 | 2011.3 |
| | | 0.2045 | 0.2044 | 0.2125 | 6449.2 | 2263.2 | 2013.3 |
| | | 0.2010 | 0.1796 | 0.1980 | 6614.1 | 2300.8 | 2037.6 |
| | | 0.2235 | 0.1858 | 0.2204 | 6368.1 | 2336.1 | 2014.3 |
| | | 0.1995 | 0.2115 | 0.2067 | 6174.9 | 2252.8 | 1924.6 |
| | | 0.2118 | 0.2030 | 0.2108 | 6192.2 | 2254.8 | 1935.8 |
| 145-15.75 | | 0.2628 | 0.2102 | 0.2631 | 6587.8 | 4673.4 | 1433.6 |
| | | 0.2448 | 0.2077 | 0.2435 | 6157.5 | 4612.3 | 1468.3 |
| | | 0.2502 | 0.2152 | 0.2400 | 6273.8 | 4554.4 | 1742.5 |
| | | 0.2531 | 0.2408 | 0.2604 | 6362.8 | 4569.7 | 1738.8 |
| | | 0.2661 | 0.2514 | 0.2462 | 6445.9 | 4473.4 | 1783.4 |
| | | 0.2950 | 0.2843 | 0.2622 | 6368.6 | 4523.8 | 1718.8 |
| | | 0.2350 | 0.2045 | 0.2326 | 6277.8 | 4695.9 | 1724.3 |
| | | 0.2476 | 0.2144 | 0.2444 | 6172.1 | 4559.3 | 1432.6 |
| | | 0.2481 | 0.2258 | 0.2591 | 6305.6 | 4669.9 | 1690.6 |
| | | 0.1974 | 0.1897 | 0.2168 | 6515.3 | 4580.0 | 1724.7 |





شرکت توافر

| Power(MVA) | Ration(kV) | tan δ | | | capacitance value (pF/ph) | | |
|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|
| | | L-V-HV & G | H-V-L & G | H-V & L-V-G | C1 | C2 | C3 |
| 125 | 230-63 | 0.2405 | 0.2014 | 0.2219 | 5626.2 | 2622.2 | 1700.8 |
| | | 0.2239 | 0.2286 | 0.2141 | 5108.2 | 2676.7 | 1792.5 |
| | | 0.2372 | 0.1920 | 0.2216 | 5082.5 | 2710.2 | 1781.0 |
| | | 0.2405 | 0.2033 | 0.2204 | 5189.3 | 2687.2 | 1758.8 |
| | | 0.2153 | 0.1805 | 0.2002 | 4787.3 | 2716.4 | 1743.3 |
| | | 0.2459 | 0.2094 | 0.2259 | 4945.7 | 2773.3 | 1750.0 |
| | | 0.2229 | 0.1829 | 0.2068 | 4899.2 | 2685.2 | 1769.0 |
| | | 0.1906 | 0.1697 | 0.1859 | 4864.3 | 2657.5 | 1765.3 |
| | | 0.2646 | 0.2298 | 0.2432 | 6739.8 | 3090.3 | 2084.8 |
| | | 0.2670 | 0.2174 | 0.2494 | 6944.2 | 3003.5 | 2092.3 |
| | | 0.2246 | 0.2011 | 0.2150 | 6895.6 | 3051.9 | 2113.3 |
| | | 0.2530 | 0.2374 | 0.2323 | 6555.2 | 2970.3 | 2100.3 |
| | | 0.2225 | 0.1845 | 0.2120 | 6452.8 | 3076.4 | 2112.9 |
| | | 0.1779 | 0.1669 | 0.1735 | 4887.0 | 2510.3 | 1801.7 |
| 160 | 230-63 | 0.1750 | 0.1515 | 0.1746 | 5060.8 | 2470.6 | 1804.3 |
| | | 0.1666 | 0.1533 | 0.1629 | 4765.0 | 2529.0 | 1820.3 |
| | | 0.1701 | 0.1616 | 0.1688 | 4796.1 | 2540.4 | 1819.6 |
| | | 0.2368 | 0.2199 | 0.2182 | 5255.6 | 2824.1 | 1902.9 |
| 170 | 132-34.5 | 0.2117 | 0.1683 | 0.2169 | 4264.7 | 4005.5 | 1393.7 |
| | | 0.2294 | 0.1896 | 0.2292 | 4367.0 | 4038.2 | 1393.7 |
| | | 0.2024 | 0.1639 | 0.2170 | 4345.8 | 3971.2 | 1378.2 |
| | | 0.2199 | 0.1785 | 0.2184 | 4384.2 | 3973.5 | 1384.3 |
| | | 0.2141 | 0.1860 | 0.2183 | 4219.7 | 4009.2 | 1384.3 |
| | | 0.1990 | 0.1617 | 0.2039 | 4399.2 | 3954.8 | 1378.8 |
| | | 0.1851 | 0.1559 | 0.1885 | 4285.3 | 4001.6 | 1395.3 |
| | | 0.2198 | 0.1840 | 0.2120 | 4316.0 | 4114.8 | 1368.8 |
| 180 | 230-63 | 0.2503 | 0.1870 | 0.2503 | 6281.6 | 3511.6 | 2286.1 |
| | | 0.2242 | 0.1721 | 0.2367 | 6396.8 | 3429.8 | 2018.5 |
| | | 0.2257 | 0.1644 | 0.2343 | 6377.6 | 3461.9 | 2022.3 |
| | | 0.2614 | 0.1842 | 0.2541 | 6378.2 | 3444.5 | 2219.3 |
| | | 0.2808 | 0.1874 | 0.2856 | 6322.1 | 3412.9 | 2024.6 |
| | | 0.2266 | 0.1554 | 0.2319 | 7139.8 | 3931.7 | 2579.0 |
| | | 0.2432 | 0.1522 | 0.2461 | 7039.6 | 4007.1 | 2545.3 |
| | | 0.2107 | 0.1547 | 0.2101 | 6770.8 | 3997.1 | 2642.9 |
| | | 0.2397 | 0.1732 | 0.2464 | 7095.9 | 3894.3 | 2630.1 |






شرکت توانیر

شرکت توانیر

معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانت دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



| Power(MVA) | Ratio(kV) | tan δ | | | | | | capacitance value (pF/ph) | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | HV-LV&TV&G | LV-HV&TV&G | TV-HV&LV&G | HV&LV-TV&G | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | | |
| 125 | 0.2700 | 0.2800 | 0.2600 | 0.2700 | 0.2600 | 789.0 | 51.0 | 2683.0 | 1301.0 | 6094.0 | 5634.0 | | |
| | 0.2226 | 0.2225 | 0.2278 | 0.2289 | 0.2266 | 0.2175 | 825.9 | 36.9 | 2751.9 | 1381.9 | 6573.0 | 5379.3 | |
| | 0.2726 | 0.2736 | 0.2538 | 0.2658 | 0.2635 | 0.2424 | 760.6 | 49.0 | 2799.1 | 1304.5 | 5901.1 | 5383.1 | |
| | 0.2472 | 0.2304 | 0.2441 | 0.2441 | 0.2366 | 0.2283 | 804.3 | 40.3 | 2716.0 | 1408.7 | 7007.7 | 5180.7 | |
| | 0.2269 | 0.2249 | 0.2277 | 0.2401 | 0.2256 | 0.2136 | 816.1 | 34.8 | 3073.9 | 1523.7 | 7064.8 | 5950.6 | |
| | 0.2363 | 0.2452 | 0.2249 | 0.2359 | 0.2355 | 0.2197 | 780.0 | 34.4 | 3063.6 | 1547.8 | 7361.8 | 5887.0 | |
| 160 | 0.2381 | 0.2521 | 0.2300 | 0.2482 | 0.2405 | 0.2329 | 774.5 | 35.6 | 3086.8 | 1525.8 | 7114.9 | 6038.1 | |
| | 0.2348 | 0.2114 | 0.2338 | 0.2341 | 0.2232 | 0.1994 | 820.3 | 36.2 | 3073.7 | 1591.5 | 7387.2 | 5465.8 | |
| | 0.2391 | 0.2072 | 0.2513 | 0.2356 | 0.2288 | 0.1950 | 826.0 | 46.5 | 3034.7 | 1626.3 | 7304.5 | 5811.8 | |
| | 0.2296 | 0.1941 | 0.2372 | 0.2258 | 0.2165 | 0.1914 | 791.7 | 49.7 | 3047.0 | 1623.8 | 7215.2 | 5812.2 | |
| | 0.2455 | 0.2236 | 0.2505 | 0.2450 | 0.2358 | 0.2098 | 870.3 | 46.4 | 3134.7 | 1637.8 | 7703.1 | 6086.9 | |
| | 0.2192 | 0.2022 | 0.2262 | 0.2192 | 0.2128 | 0.1957 | 818.2 | 46.9 | 3095.5 | 1626.3 | 7597.3 | 6130.4 | |
| 230-66-20 | 0.2408 | 0.2415 | 0.2373 | 0.2461 | 0.2385 | 0.2203 | 837.4 | 47.0 | 3217.8 | 1623.3 | 7535.4 | 5834.7 | |
| | 0.2495 | 0.2103 | 0.2512 | 0.2150 | 0.2420 | 0.2488 | 6587.4 | 4051.7 | 2900.2 | 1511.1 | 40.1 | 2402.2 | |
| | 0.2654 | 0.2218 | 0.2500 | 0.2245 | 0.2450 | 0.2487 | 6349.7 | 4091.7 | 2865.8 | 1448.2 | 41.8 | 2389.5 | |
| | 0.1738 | 0.1769 | 0.2072 | 0.1747 | 0.2275 | 0.2300 | 6670.8 | 5362.5 | 2514.8 | 1899.8 | 64.0 | 1015.3 | |
| | 0.1986 | 0.1985 | 0.2382 | 0.1956 | 0.2565 | 0.2570 | 6476.0 | 5336.1 | 2517.3 | 1905.4 | 64.3 | 1009.1 | |
| | 0.1931 | 0.1945 | 0.2273 | 0.2012 | 0.2522 | 0.2496 | 6472.1 | 5293.2 | 2469.0 | 1886.6 | 68.7 | 1011.3 | |
| 400 | 0.2078 | 0.1736 | 0.2083 | 0.1892 | 0.2275 | 0.2468 | 6490.6 | 5452.1 | 2518.8 | 1875.5 | 67.0 | 1013.3 | |
| | 0.1986 | 0.1985 | 0.2382 | 0.1956 | 0.2565 | 0.2570 | 6275.6 | 4922.1 | 2767.4 | 1399.1 | 35.2 | 1995.7 | |
| | 0.2105 | 0.2340 | 0.2634 | 0.2437 | 0.2622 | 0.2723 | 6275.6 | 4922.1 | 2767.4 | 1399.1 | 35.2 | 1995.7 | |
| | 0.2230 | 0.2144 | 0.2464 | 0.2339 | 0.2389 | 0.2630 | 5954.5 | 5034.8 | 2755.8 | 1372.8 | 32.0 | 1888.2 | |
| | 0.1778 | 0.1787 | 0.2197 | 0.1865 | 0.2102 | 0.2223 | 6170.4 | 5134.3 | 2790.3 | 1400.4 | 34.8 | 1787.5 | |
| | 0.2051 | 0.2148 | 0.2407 | 0.2181 | 0.2260 | 0.2282 | 5917.7 | 4872.5 | 2818.0 | 1402.2 | 32.8 | 1822.1 | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>ویرایش : صفر</p> <p>تاریخ تجدید نظر:</p> | <p>شرکت توافیر</p> <p>معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانه دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت</p> |  <p>شرکت توافیر</p> |
|---|--|--|

گردآورندگان سند:

| سمت | نام و نام خانوادگی |
|--|--------------------|
| مدیر کل دفتر فنی و نظارت انتقال | هاشم علیپور |
| رئیس گروه نظارت بر تجهیزات فشار قوی <i>علیپور</i> | علیرضا ضامنی |
| کارشناس نظارت بر تجهیزات فشار قوی <i>علیپور</i> | اسماعیل خان احمدلو |

| | | |
|--|---|------------------------|
| ویرایش : صفر تاریخ تجدید نظر: | شرکت توافیر معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانس دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت | شرکت توافیر |
|--|---|------------------------|

کنترل سند:

۱- صدور سند

| | |
|--|--|
| مهر و امضاء دفتر (صادر کننده) | سند با ضوابط آئین نامه تولید ، بهره برداری و بازنگری اسناد دارای مطابقت دارد . نام و نام خانوادگی کنترل کننده : سمت : |
|--|--|

۲- دریافت سند و کنترل های لازم

| | |
|---|--|
| مهر و امضاء دفتر (دربیافت کننده) | نام سازمان : تاریخ دریافت سند : <input type="checkbox"/> سند از نظر شکلی (تعداد اوراق، خوانایی و ...) کامل است . <input type="checkbox"/> سند در فرم های مربوطه ثبت گردید . <input type="checkbox"/> اسناد منسوب و یا بی اعتبار مرتبط ابطال گردید . نام و نام خانوادگی کنترل کننده : سمت : |
|---|--|

۳- بهره برداری

| | |
|--|--|
| مهر واحد دریافت کننده (استفاده کننده) | نام واحد سازمانی تاریخ : <input type="checkbox"/> دریافت سند تاریخ : <input type="checkbox"/> خاتمه دوره اجرا نام و نام خانوادگی دریافت کننده : سمت : |
|--|--|

۴- ابطال سند

| | |
|--------------------|--|
| مهر و امضاء | این سند در تاریخ به استناد ابطال گردید . نام و نام خانوادگی ابطال کننده : سمت : |
|--------------------|--|

شرکت توافیر

معاونت هماهنگی و نظارت بر بهره برداری - دفتر فنی و نظارت انتقال
دستورالعمل نظارت و تست ضرب تلفات عایقی (تائزانه دلتا) در ترانسفورماتورهای قدرت



شرکت توافیر

اسامی اعضای همکار در تهیه دستورالعمل:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سازمان متبوع |
|------|-----------------------|-----------------------|
| ۱ | محمد رضا ترابی | شرکت توافیر |
| ۲ | رضا عسگری | برق منطقه ای اصفهان |
| ۳ | عبدالله کامیاب | برق منطقه ای خراسان |
| ۴ | محمدعلی کریمی | برق منطقه ای فارس |
| ۵ | حبيب الله گودرزی نژاد | برق منطقه ای فارس |
| ۶ | محمد قربانی | برق منطقه ای مازندران |
| ۷ | عبدالمجید شجاعی | برق منطقه ای مازندران |